

# Návod na instalaci výrobků ABB s.r.o., Elektro-Praga

Tento návod platí pro:

Vidlice obj. č. 1.214.71, 1.214.77

Pohyblivá zásuvka obj. č. 1.214.74, 1.214.80, 1.214.83, 214.85

ABB s.r.o.  
Elektro-Praga



ABB s.r.o.  
Elektro-Praga

Resslova 3  
466 02 Jablonec nad Nisou  
Czech Republic  
<http://www.abb.cz/elektropraga>

N-214.xx (1A-2010/03)

Tel.: +420 483 364 111

Fax: +420 483 364 159

E-mail: [ep.jablonec@cz.abb.com](mailto:ep.jablonec@cz.abb.com)

## 1. Důležitá upozornění

Vidlice a zásuvky v kaučukovém pouzdru pracují s elektrickým napětím 230 V AC, tj. napětím životu nebezpečným.

**Přístroje smí připojovat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.**

*Není dovoleno užívat přístroje jinak, než je určeno, nebo na jiná vyšší napětí, než je předepsáno.*

*Je zakázáno používat elektroinstalační přístroje tam, kde by mohlo dojít při užívání k jejich zaplavení, zastříkání vodou nebo kde by vlivem nadměrné prašnosti byla snížena jejich funkčnost a bezpečnost. Tato podmínka neplatí u přístrojů, které jsou pro daný typ prostředí určeny a jsou označeny příslušným stupněm krytí IPxx dle ČSN EN 60 529.*

## 2. Příprava pro vytváření pohyblivých přívodů

Tyto přístroje jsou určeny pro vytváření pohyblivých a prodlužovacích přívodů. Pro správnou instalaci je nutno dodržet následující zásady:

- K dosažení krytí uvedeného v katalogu musí být pro zhotovení pohyblivého přívodu použito šňůry H07RN-F3G1,5 max.
- Vidlici, resp. pohyblivou zásuvku demontujte uvolněním dvou šroubů a sejměte gumové pouzdro. Vývodkou protáhněte přívodní šňůru, z níž jste odstranili odpovídající část gumového pláště tak, aby průchodkou procházela ještě šňůra s pláštěm a v pouzdře za průchodkou až k odlehčovaci sponě byly již volné vodiče.
- Délku vodičů je třeba ponechat cca 4-5 cm.

## 3. Připojení vodičů a upevnění přístrojů

- Svorky na soklu přístroje jsou určeny pro a slaněné vodiče. Do svorek lze připojit slaněné vodiče o průřezu 1,0 - 1,5 mm<sup>2</sup> Cu.
- Délka odizolování je cca 13 mm. Dbejte na to, aby odizolované konce byly rovné a nedeformované.
- Při správném zavedení vodiče do svorky a dotažení šroubu je upevnění vodiče spolehlivé.
- Označení svorek odpovídá jejich funkci v elektrickém obvodu.
- Při kompletaci přístroje dbejte na to, aby tahem za šňůru nedošlo k uvolnění vodičů ve svorkách.
- Zajistěte přívodní šňůru proti vytržení utažením dvou šroubů odlehčovaci spony.
- Zkompletujte přístroj spojením krytu a soklu dvěma šrouby.

## 4. Používání přístrojů

Vidlice a pohyblivé zásuvky v gumovém pouzdru se používají pro vytváření pohyblivých a prodlužovacích přívodů se zvýšenou mechanickou odolností a zvýšeným krytím až do IP 65. To se liší v závislosti na typu přístroje. Nejvyšší krytí má vzájemné propojení vidlice 1.214.77 a pohyblivé zásuvky 1.214.80 po zajištění převlečné matice v poloze IP 655.

## 5. Údržba přístrojů

Údržba mechanických a elektrických částí přístrojů není nutná. Jakékoliv úpravy, které by porušily funkčnost a bezpečnost přístrojů, jsou zakázány.

**Údržbu a případné opravy pohyblivých přívodů smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, proto v případě poruchy vždy kontaktujte odbornou firmu.**

Kryty otírejte jemnou prachovkou. Znečištěné kryty lze umýt mírně vlhkou utěrkou navlhčenou slabým mýdlovým roztokem a poté suchou prachovkou. Kryty přístrojů nikdy neotírejte ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami ani přípravky, které obsahují ostré pevné části. Nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

## 6. Informace o výrobcích

Další informace o výrobcích společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga jsou dostupné na internetovém portálu [www.abb.cz/elektropraga](http://www.abb.cz/elektropraga) a v tištěném Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu vydávaném touto společností.