

Súprava káblová prídavná

Kód produktu GHQ6301910R0011

Typové číslo KS/K 2.1



POPIS

Pre prepojenie olovených uzavretých akumulátorov SAK 7, SAK 12, SAK 17 so záložným zdrojom SU/S 30.640.1.

pre pripojenie len jedného akumulátora je určená základná káblová súprava KS/K 4.1 s integrovaným snímačom teploty.

pre pripojenie dvoch paralelne zapojených akumulátorov sa káblovou súpravou KS/K 4.1 prepojí napájací zdroj s prvým akumulátorom a prídavnou káblovou sadou KS/K 2.1 sa pripojí druhý akumulátor.

nie je dovolené pripojenie viac ako dvoch paralelne zapojených akumulátorov.