

Súprava káblová základná

Kód produktu GHQ6301910R0001

Typové číslo KS/K 4.1



POPIS

Pre prepojenie olovených uzavretých akumulátorov SAK 7, SAK 12, SAK 17 so záložným zdrojom SU/S 30.640.1. Základné káblová súprava KS/K 4.1 s integrovaným snímačom teploty je určená pre pripojenie iba jedného akumulátora.